




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Cascina									EPOCA Sec.XV(?) - XIX (?)									NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' VIA Roccolino									N. CIV. 32/34									0320119								
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio n. 5 - Mappali 123/564 - Partita U.T.E. 17694 ; N.C.E.U. 4545									USO ATTUALE Abitazione - Stalla - Fienile - Rustici																	
PROPRIETA Privata			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITA			GRADO								
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			A B C			A B C			A B C			A B C			3								
PROTEZIONE ESISTENTE n.a. P.R.G. art. 13																										
PROTEZIONE PROPOSTA																										
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio Rurale in cortina									STRUTTURE E MATERIALI								
Forse risalente al tardo medioevo per la fronte esterna quasi priva di aperture.									Pianta irregolare									Muratura mista (mattoni e pietre - in parte solo mattoni)								
									1-2 piani + sottotetto									Solai in legno								
									Tetto a falde									Fronti intonacate								
TRASFORMAZIONI									2 cortili - ballatoi - scala esterna									Tetto ad orditura in legno								
Sopraelevazioni ed ampliamenti successivi.									Fronte a filo di strada.									Manto in coppi								
* Gli elementi indicati valgono per la parte B									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									PROPOSTE DI RESTAURO								
La parte A è stata completamente ristrutturata recentemente																		Vincolo facciata su strada								
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Immobiliare Alfa. Omega. Calderoli-Trumpyg									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									L'attuale = Cascina								
BIBLIOGRAFIA									Vicolo selciato in pendenza									OSSERVAZIONI								
Mappa ottocentesca Castagneta																										
V A.S.M.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Colmuto Laban IL 24.6.1972								
Neg. 2.14.2 / 2.18.8									Si deve proteggere il contesto interno SI NO									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno SI NO									REVISIONATA DA IL 9 APR 1973								
																		* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982								



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA