



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Cascina Leidi									EPOCA Sec. XVII									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Valverde									VIA Roccolino									N. CIV. 36								
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio 5 - Mappali n° 149-487-839-840-490									(- Partita N.C.E.U. 3968									0 3 2 0 1 2 0								
PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione									(- Partita U.T.E. 17469-13643-7304								
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono X) Medio C) Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		A) X) C)		PARTI COMPLEMENTARI		X) B) X) *		COPERTURA		A) X) X) *		INTERNO		X) X) C) *		UMIDITÀ		A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante		GRADO a = 3 b = 5	
PROTEZIONE ESISTENTE n.a. P.R.G. art. 13									PROTEZIONE PROPOSTA																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di civile abitazione									Strutture e materiali								
Sec. XVII									Isolato									Muratura mista mattoni e pietra								
Si dice appartenuto ad un ordine monastico									Pianta irregolare									Solai in legno								
									Altezza 3 piani									Fronti intonacate								
TRASFORMAZIONI									Tetto a padiglione (in piccola parte piano)									Contorni in arenaria								
Agiunte recenti (bagno e ripostiglio)																		Copertura con struttura in legno								
Trasformazioni (terrazza sul tetto)																		Manto in coppi								
Ammodernamenti e trasformazione degli interni.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Scale in arenaria								
									Camino in pietra barocco									Pavimenti in parte originali (mattonelle quadrate in cotto).								
									Decorazioni in stucco									PROPOSTE DI RESTAURO								
									In cima alla prima rampa di scale affresco (Madonna) con cornice in stucco, barocca.									Vincolo degli elementi segnalati nelle caratteristiche particolari								
									Soffitto in legno dipinto al primo piano con motivi geometrici.									UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
PROPRIETARIO ATTUALE									2 portali in pietra sul fronte nord									Edificio Residenziale								
Alborghetti - Giuliani									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI								
									Tutt'intorno orti e frutteti									Conservare gli elementi indicati nelle caratteristiche particolari.								
BIBLIOGRAFIA																		Eliminare le barocche.								
Mappa ottocentesca Castagneta																		REDDATA DA Colmuto Libba IL 24.6.1972								
V A.S.N.																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																		REVISIONATA DA IL 9 APR 1973								
Neg. 2.6.8./2.6.6/2.6.5/2.6.1									Si deve proteggere il contesto interno X) NO									* aggiornamento: piano particolareggiato dei call Comune di Bergamo marzo 1982								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografici									Si deve proteggere il contesto esterno X) NO																	



SCHEDA N 03 2 01 20
edificio oggetto della scheda

SCALA 1:2000

0 5 10 20 40

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA