




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA 0320122		
LOCALITÀ VIA Roccolino																		N. CIV. 6																				
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio n. 5 - Mappale 482 - Partita U.T.E. 3301																																						
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono			STRUTTURA PORTANTE			☒ A			PARTI COMPLEMENTARI			☒ A			COPERTURA			☒ A			INTERNO			☒ A			UMIDITÀ			☒ A			GRADO		
			☐ B Medio						☐ B						☐ B						☐ B						☐ B						☐ B					
			☐ C Cattivo						☐ C						☐ C						☐ C						☐ C						6					
PROTEZIONE ESISTENTE n.a. P.R.G. Art.13																																						
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI		
1972 (ing. Paglia)																		Isolato																		Struttura in cemento armato		
																		Corpo di fabbrica quadrato																		Muratura in mattoni intonacata		
																		1-2 piani																		Solette in laterizio e cemento		
TRASFORMAZIONI																		Tetto a due falde																		Manto in coppi su struttura di laterizio e cemento armato		
																		Balcone verso Est																				
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																				
																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
Leidi Carmen, Arrigo e M. Teresa = propr.																																						
Fidanza Maria = usufr. in parte																																						
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																				
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI		
																																				Essendo l'edificio in posizione eminente se ne consiglia la mimetizzazione.		
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto Labba IL 21.7.1972		
Neg. 2.13.8 / 2.13.9																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN. 1973		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REVISIONATA DA IL 19 APR. 1973		
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9		
																																				aggiornamenti: piano barcolla registrato dal Comune di Bergamo		



NB = L'edificio non è ancora stato accertato !



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA