





COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Cascina									EPOCA XV Secolo (?)									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Valverde									VIA Valverde									N. CIV. 13																										
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio 5 - Mappale 457 - Partita N.C.E.U. 2607									PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buona X) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A) X) C)			PARTI COMPLEMENTARI			A) X) C)			COPERTURA			X) B) C)			INTERNO			A) B) X)			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X) B) C)			GRADO			4		
PROTEZIONE ESISTENTE									N.A. P.R.G. Art. 13									*																										
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di civile abitazione									Vedi scheda n° 0320242 (alt)																										
Nucleo rustico di origine probabilmente tardo-medioevale.									Isolato									STRUTTURE E MATERIALI																										
									Pianta a forma irregolare									Muratura in arenaria del corpo di fabbrica più antico, mista di quelli più recenti.																										
									2 piani + ampio sottotetto									Solai in legno																										
TRASFORMAZIONI									Tetto a 2 falde									Tetto con orditura in legno																										
Aggiunte nell'800 dei corpi di fabbrica a Nord e Sud.																		Manti in coppi																										
Risistemazione interna (parziale)									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Contorni delle aperture in arenaria (parte centrale) e legno.																										
									Nella piccola corte vecchio albero dalla curiosa forma.																																			
									Resti di intonaco settec. graffito in facciata.									PROPOSTE DI RESTAURO																										
									Il fronte sulla via è in forte muratura e senza aperture.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE									A piano terra e al piano superiore limitate finestre (con grate).									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																										
Sig.ra Rossi Acostina e Giromina									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									l'attuale = Cascina																										
									Con la cascina prospiciente costituisce un insieme unitario. (v.scheda N. 0320242)									OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																												
Mappa ottocentesca Castagneta																																												
V - A.S.M.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Colmuto/Laba IL 25.7.1972																										
Neg. 2.11.3 / 2.11.5									Si deve proteggere il contesto interno X) NO									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarde IL 15 GEN 1973																										
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno X) NO									REVISIONATA DA IL 9 APR 1973																										
																		* aggiornamento: piano particolareggiato del Coll. Comune di Bergamo marzo 1982																										



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA