




1									2									3																							
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Cascina									EPOCA Sec. XVII - XX									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ Valverde									VIA Valverde									* 27-29+31 N. CIV. = 7-9-																							
CATASTO Cens. Castagneta - foglio n. 5 - Mappali 464-465-466-879 (- Partita N.C.E.U. 465-2605-1606-3053									(- Partita U.T.E. 8079									0 3 2 0 1 2 4																							
PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Cascina																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B X			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Insistente B) Tracce C) Rilevante			A X C			GRADO a = 2 b = 4 c = 6 d = 7		
PROTEZIONE ESISTENTE									n.a. P.R.G. Art. 13									* * *																							
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE									Il corpo su strada a tre piani è adibito ad abitazioni, i lati minori ed il corpo verso monte a rustici, tra i quattro corpi è l'aia.									STRUTTURE E MATERIALI																							
Secolo XVII																		Muratura prevalentemente in pietra e parzialmente mista, intonacata.																							
Secolo XX : corpo di fabbrica indicato col numero di mappale 466.									Due ingressi									Tetto ad orditura in legno																							
TRASFORMAZIONI									Tetti a padiglione e a due falde									Manto in coppi																							
Sopraelevazione (trasformazione sottotetto in piano abitabile) corpo nord.																		Contorni in pietra																							
Trasformazioni e alterazioni recenti (scale e ballatoi in cemento armato) gabinetti esterni, rifacimento solette.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Scale in pietra																							
									Portale d'ingresso (1600) in arenaria									Ballatoio del corpo di fabbrica indicato col mappale 466 in cemento armato.																							
									Interessante il vano scala																																
									Gradini in pietra																																
									Voltine e ingressi binati.																																
																		PROPOSTE DI RESTAURO																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
Borsatti mapp. 464																		L'attuale = Cascina																							
Rossi-Licini-Cattaneo " 465									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																							
Rossi - Cattani " 879																																									
Zanchi Pietro " 466																																									
BIBLIOGRAFIA																																									
Mappa ottocentesca Castagneta																																									
V - A.S.M.																																									
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Colmuto Labaa IL 26.6.1972																							
Ned. 2.27.12 / 2.25.3 / 2.24.8 / 2.27.11									Si deve proteggere il contesto interno X NO									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno X NO									REVISIONATA DA IL 19 APR 1973																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
																		* aggiornamento: pieno particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1972																							



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA