




1									2									3																										
1									2									3																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio Rurale																		EPOCA Sec. XX prima 1940																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Valverde																		VIA Valverde																		N. CIV. 5								
CATASTO Cens. Castagneta - foglio n. 5 - Mappale 47 - Partita U.T.E. 8079																																				0 3 2 0 1 2 5								
PROPRIETA Privata																		USO ATTUALE Stalla - Fienile																										
STATO DI CONSERVAZIONE						A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE n.a. P.R.G. Art. 13																																				6								
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio agricolo																		STRUTTURE E MATERIALI								
Sec. XX - prima del 1940																		Isolato																		Struttura muraria in prismi e pietra								
																		Corpo di fabbrica a pianta quadrata																		Soletta in laterizi e cemento								
																		2 piani																		Fronti non intonacati								
TRASFORMAZIONI																		Tetto a due falde																		Tetto con orditura in legno								
																																				Manto in coppi								
																																				Alle aperture serramenti eterogenei								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
Zanchi Pietro-Paolo																																												
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto / Labaa IL 25.7.1972								
Neg. 2.24.7 / 2.32.10																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA IL 19 APR 1973								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				* Equipaggiamento piano particolareggiato del coll. mento Comune di Bergamo 1972								



NB = L'edificio non è ancora stato accertato !

