




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Valverde																		VIA Valverde																		N. CIV. 3/0																	
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 479 - Partita N.C.E.U. 13629																																				0 3 2 0 1 2 6																	
PROPRIETA Privata																		USO ATTUALE Abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ A ☐ B ☐ C			COPERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☒ A ☐ B ☐ C			UMIDITA			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☐ C Rilevante			☒ A ☐ B ☐ C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																				6																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Sec. dopo il 1940																		Isolato																		Struttura portante verticale in pilastri																	
																		Pianta a forma rettangolare																		di cemento armato																	
																		3 piani																		Solai in laterizi e cemento																	
TRASFORMAZIONI																		Tetto a due falde																		Muri in mattoni																	
																		Scala esterna per il 1° piano																		Fronti intonacate																	
																		Balconi																		Tetto con orditura di legno																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Manto in coppi																	
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Panzeri - Bonfanti																																																					
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																																			
																																				OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																				Modificare la tinteggiatura																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto Labaa IL 25.7.1972																	
Neg. 2.15.2 / 2.31.9																		Si deve proteggere il contesto interno SI ☒																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombar IL 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI ☒																		REVISIONATA DA IL 18 APR 1973																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del 15 marzo 1972 Comune di Bergamo																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA