





1									2									3																				
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale									EPOCA Sec. XX dopo 1940									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ Valverde									VIA Valverde									N. CIV. 12																				
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 463 - Partita U.T.E. 17438																		0 3 2 0 1 2 7																				
PROPRIETÀ Privata									USO ATTUALE Abitazione																													
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ B ☐ C			COPERTURA			☒ B ☐ C			INTERNO			☒ B ☐ C			UMIDITÀ			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☒ C Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE n.r. P.R.G. art. 13																		6																				
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di civile abitazione									STRUTTURE E MATERIALI																				
1972 (Arch. Sacchi)									Isolato									Struttura in cemento armato																				
									2-3 piani									Muratura in mattoni																				
									Corpo di fabbrica a forma irregolare									Solai in laterizi e cemento armato																				
TRASFORMAZIONI									Tetto a falde									Fronti intonacate																				
									Balconi sui lati maggiori									Copertura in cemento																				
																		Manto in coppi																				
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI																													
PROPRIETARIO ATTUALE																		PROPOSTE DI RESTAURO																				
Rossi Maria Luisa, Maria Vittoria,																																						
Annunciata e Gabriella.																																						
BIBLIOGRAFIA																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
																		l'attuale = residenziale																				
																		OSSERVAZIONI																				
																		Mimetizzare con verde																				
DOCUMENTI ANNESSI																		REDDATTA DA Colmuto Labea IL 25.7.1972																				
Neg. 2.15.3 / 2.17.10									Si deve proteggere il contesto interno SI NO									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 5 GEN 1973																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno SI NO									REVISIONATA DA IL 9 APR 1973																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
																		* aggiornamento: piano particolareggiato del 1952 Comune di Bergamo																				



NB = L'edificio non è ancora stato accertato.



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA