





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio Rurale</u>																		EPOCA <u>Sec. XX dopo 1940</u>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Valverde</u>																		VIA <u>Maironi da ponte</u>									N. CIV. <u>24/D</u>																	
CATASTO <u>Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 479 / a - Partita U.T.E. 12510</u>																											0 3 2 0 1 3 0																	
PROPRIETA' <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>Stalla - Fienile</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono X B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B X			COPERTURA			X B C			INTERNO			A B X			UMIDITA'			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO			6		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>n.a. P.R.G. Art. 13</u>																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio rurale									STRUTTURE E MATERIALI																	
1950 (?)																		Isolato									Struttura portante in cemento armato																	
																		Pianta rettangolare									Muri di tamponamento in mattoni e prismi																	
																		2 piani + sottotetto									Solai in laterizio e cemento																	
TRASFORMAZIONI																		Tetto a una e due falde									Fronti intonacate																	
Ex edificio di abitazione																		Piccolo balcone in facciata									Tetto in laterizi (tavelle)																	
Adattato ad uso agricolo																											Manto in coppi																	
Aggiunte esterne : fienile e pollai																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											PREPOSTE DI RESTAURO																	
Zanchi Pietro - Paolo																																												
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																											L'attuale = Rurale																	
																											OSSERVAZIONI																	
																											Trovandosi in posizione eminente, opportuna una maggiore mimetizzazione.																	
																											Demolire le baracche che la contornano.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno									Si																	
Neg. 2.31.5 / 2.31.4																		Si deve proteggere il contesto esterno									X NO																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografici																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																											* aggiornamento: piano particolareggiato del 1973 Comune di Bergamo																	



NB = L'edificio non è ancora stato accertato



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA