




1									2									3																							
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale									EPOCA Sec. XX dopo 1940									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITA Valverde									VIA Maironi Da Ponte									N. CIV. 24/C																							
CATASTO Cens. Castagneta - foglio N. 5 - Mappale 478/a - Partita U.T.E. 12510																		0320131																							
PROPRIETA Privata									USO ATTUALE Abitazione																																
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ A ☐ B ☐ C			COPERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☒ A ☐ B ☐ C			UMIDITA			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☐ C Rilevante			☒ A ☐ B ☐ C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE n.a. P.R.G. Art. 13																		6																							
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio di civile abitazione									STRUTTURE E MATERIALI																							
Sec. XX dopo il 1940									Isolato									Struttura in cemento armato																							
									3 piani (2 piani + sottotetto abitabile)									Muri in mattoni																							
									Tetto a due falde									Solai in laterizi e cemento armato																							
TRASFORMAZIONI									Balcone d'angolo (nord-est)									Fronti intonacate al piano terra																							
																		Muratura a vista																							
																		Pilastri cilindrici sul lato Nord																							
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI									Tetto con orditura in legno																							
																		Manto in coppi																							
																		PROPOSTE DI RESTAURO																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
Zenchi Pietro e Paolo																		L'attuale = Residenziale																							
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																							
BIBLIOGRAFIA																		Trovandosi in posizione eminente, opportuna una maggiore mimesi																							
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATA DA Colmuto Labas IL 21.7.1972																							
N. 2.10.7 / 2.16.10									Si deve proteggere il contesto interno SI NO									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno SI NO									REVISIONATA DA IL 9 APR 1973																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
																		* aggiornamenti																							



NB = L'edificio non è ancora stato accertato

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA