




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XX prima 1940																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITA Valverde																		VIA Maironi Da Ponte																		N. CIV. 32		
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 721 - Partita N.C.B.U. 6243 ; 2675																																				0320134		
PROPRIETA Privata																		USO ATTUALE Abitazione																				
STATO DI CONSERVAZIONE																		PARTI COMPLEMENTARI																		GRADO		
A Buono																		A Inesistente																				
B Medio																		B Tracce																				
C Cattivo																		C Rilevante																				
STRUTTURA PORTANTE																		COPERTURA																				
X B C																		A X C																				
INTERNO																		UMIDITA																				
A X C																		A X C																				
PROTEZIONE ESISTENTE																		*																		6		
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI		
Secolo XX prima del 1940																		Isolato																		Muratura in mattoni e pietra		
																		Corpo di fabbrica a pianta rettangolare																		Solai in legno		
																		3 piani																		Fronti intonacate		
TRASFORMAZIONI																		Tetto a padiglione																		Tetto ad orditura in legno		
																																				Manto in coppi		
																																				Centorni in pietra artificiale		
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Muratura a vista al piano terreno		
																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
Gritti - Cattani																																				L'attuale = Residenziale		
Ruggeri - Carminati																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI		
																																				Eliminare baracche adiacenti		
BIBLIOGRAFIA																																						
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Colmuto		
Nef. 2.30.3 / 2.23.6																		Si deve proteggere il contesto interno																		IL 26.6.1972		
																		Si deve proteggere il contesto esterno																		CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				IL 15 GEN 1973		
																																				REVISIONATA DA		
																																				IL 18 APR 1973		
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli		
																																				Comune di Bergamo		



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA