




| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|-----------|--|--|---|--|--|---------|--|--|---|--|--|---------|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| DENOMINAZIONE Edificio Residenziale | | | | | | | | | | | | EPOCA Sec. XX dopo 1940 | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITA Valverde | | | | | | VIA Maironi Da Ponte | | | | | | N. CIV. 29 | | | 0 3 2 0 1 3 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 197 - Partita N.C.E.U. 9858 - 9859 - 9860 | | | | | | PROPRIETA Privata | | | | | | USO ATTUALE Abitazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo | | | STRUTTURA PORTANTE | | | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | PARTI COMPLEMENTARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | COPERTURA | | | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | INTERNO | | | <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | UMIDITA | | | <input type="checkbox"/> A Inesistente <input type="checkbox"/> B Tracce <input checked="" type="checkbox"/> C Rilevante | | | GRADO | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | DATI TECNICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | | | | | Edificio di civile abitazione | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Circa 1965 | | | | | | Isolato | | | | | | Struttura in cemento armato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pianta a L | | | | | | Muratura in mattoni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 piani | | | | | | Solai misti in laterizio e cemento armato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASFORMAZIONI | | | | | | Tetto con copertura in parte a padiglione e d in parte piana | | | | | | Fronti intonacate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costruito in fondo al giardino garage | | | | | | Ampia terrazza sopra il garage | | | | | | Tetto in laterizi e cemento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI | | | | | | Manto in coppi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (Garage: copertura piana in cemento) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO | | | | | | UTILIZZAZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consonno - Sottocornola | | | | | | Giardino Alberato | | | | | | L'attuale = Residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | Si deve proteggere il contesto interno | | | | | | REDATTA DA Colmuto Laban IL 24.6.1972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neg. 2.30.7 / 2.23.9 | | | | | | SI NO | | | | | | CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | Si deve proteggere il contesto esterno | | | | | | REVISIONATA DA IL 18 APR. 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | * aggiornamento: piano particolareggiato del 1964 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA