





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																																																																																																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale e Officina</u>																		EPOCA <u>Sec. XIX-XX</u>																		NUMERO SCHEDA																																																																																																																	
LOCALITA' <u>Valverde</u> VIA <u>Maironi Da Ponte</u> N. CIV. <u>28</u>																																				0 3 2 0 1 4 2																																																																																																																	
CATASTO <u>Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappali 597/b-474-638-45/b - Partita U.T.E. 12511-11630 U.D.T.D. 11614</u>																																																																																																																																																					
PROPRIETA' <u>Privata</u> USO ATTUALE <u>Abitazione e Officina (Fabbro)</u>																																																																																																																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE <table border="1"><tr><td>A</td><td>Buono</td></tr><tr><td>☒ B</td><td>Mediocre</td></tr><tr><td>C</td><td>Cattivo</td></tr></table>																		A	Buono	☒ B	Mediocre	C	Cattivo	STRUTTURA PORTANTE <table border="1"><tr><td>☒ A</td><td>B</td><td>C</td></tr></table>																		☒ A	B	C	PARTI COMPLEMENTARI <table border="1"><tr><td>A</td><td>☒ B</td><td>C</td></tr></table>																		A	☒ B	C	COPERTURA <table border="1"><tr><td>☒ A</td><td>B</td><td>☒ C</td></tr></table>																		☒ A	B	☒ C	INTERNO <table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>☒ C</td></tr></table>																		A	B	☒ C	UMIDITA' <table border="1"><tr><td>A</td><td>Inesistente</td></tr><tr><td>B</td><td>Tracce</td></tr><tr><td>C</td><td>Rilevante</td></tr></table>																		A	Inesistente	B	Tracce	C	Rilevante	GRADO																	
A	Buono																																																																																																																																																				
☒ B	Mediocre																																																																																																																																																				
C	Cattivo																																																																																																																																																				
☒ A	B	C																																																																																																																																																			
A	☒ B	C																																																																																																																																																			
☒ A	B	☒ C																																																																																																																																																			
A	B	☒ C																																																																																																																																																			
A	Inesistente																																																																																																																																																				
B	Tracce																																																																																																																																																				
C	Rilevante																																																																																																																																																				
PROTEZIONE ESISTENTE																		*																		6																																																																																																																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																																																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																																																																																																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione e laboratorio																		STRUTTURE E MATERIALI																																																																																																																	
Sec. XIX : <u>abitazione</u>																		<u>artigianale</u>																		Struttura verticale in mattoni e pietre																																																																																																																	
Sec. XX : <u>officina</u>																		<u>Isolato</u>																		Parte Crest in cemento armato e mattoni																																																																																																																	
TRASFORMAZIONI																		Corpo di fabbrica a pianta irregolare																		Solai in legno																																																																																																																	
Ampliamenti del corpo originario verso																		<u>1-2 piani + sottotetto</u>																		Fronti intonacate																																																																																																																	
Nord e creazione tettoie																		<u>Tetto a falde</u>																		Tetto con struttura parte in legno e parte in laterizi e cemento armato																																																																																																																	
Alterazione aperture																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Manto in coppi (lucernari)																																																																																																																	
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																																																																																																																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																																																																																																	
Chiesa parrocchiale di S.Maria																																				l'attuale = Abitativa - Artigianale																																																																																																																	
Santini - <u>BANTONI</u>																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																																																																																																																	
BIBLIOGRAFIA																																				Eliminare tettoie																																																																																																																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDACTA DA <u>Colmuto Labea</u> IL <u>21.7.1972</u>																																																																																																																	
<u>Neg. 2.5.1 / 2.11.11 / 2.8.12</u>																		Si deve proteggere il contesto interno SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>15 GEN 1973</u>																																																																																																																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI ☒ NO																		REVISIONATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>19 APR 1973</u>																																																																																																																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

