

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	2 3 4 5 6	7 8 0	
COMUNE DI BERGAMO INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale EPOCA Sec'. XX dopo 1940 LOCALITA Valverde VIA Maironi Da Ponte N. CIV. 21/B CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 821 - Partita PROPRIETA Privata USO ATTUALE Abitazione			NUMERO SCHEDA	
STATO DI CONSERVAZIONE CONSERVAZIONE CONSERVAZIONE CONSERVAZIONE CONSERVAZIONE COMPLEX	MENTARI X B C COPERTURA X B C INTERNO X B C	UMIDITA A Incesistente Tracce X B C	GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE			6	
PROTEZIONE PROPOSTA				
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE	Edificio di civile abitazione strutture e mate			
Sec. XX dono il 1940	Isolato	Struttura portante in c	emento armato	
	Corpo di fabbrica a pianta a L	Muratura in mattoni		
	1 piano	Solai in laterizi e cemento armato		
TRASFORMAZIONI	Tetto a padiglione Fronti intonacate		CITED STREET	
anni '70 L'edicio è stato alzato di	Terro d barratione	Conertura in laterizi e cemento armato		
1 piano con conseguente modifica		Marto in marsialiesi		
delle facciate (vedi foto)	CARATTERISTICHE PARTICOLARI	MARIO IN MARSIVITESI		
7.		PROPOSTE DI RESTAURO		
		PROFOSIE DI RESIRONO		
PROPRIETARIO ATTUALE				
Brena Piera		UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
	CONTESTO INTERNO ED ESTERNO		L'attuale = Residenziale	
		OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA				
DOCUMENTI ANNESSI		REDATTA DA COLMUTO / 128	аа н. 21.7.197	
TOTAL CONTROL	Si deve proteggere il contesto interno Si Ag	CONTROLLATA DA Istiluto per Virgin dell'Arte Lemberde 11 5 GEN 197		
Neg. 2.20,3 / 2.7.8 Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica	Si deve proteggere il contesto esterno Si	REVISIONATA DA	LLI 9 APR 19	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	. 2 3 4 5 6	7 8) 9	



