




1									2									3																													
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																													
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale									EPOCA Sec. XX dopo 1940									NUMERO SCHEDA																													
LOCALITA Valverde									VIA Maironi Da Ponte									N. CIV. 24 F																													
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 971 - Partita N.C.F.U. 16142																		0320146																													
PROPRIETA Privata									USO ATTUALE Abitazione																																						
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Mediocre ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ A ☐ B ☐ C			COPERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☒ A ☐ B ☐ C			UMIDITA			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☒ A ☐ B ☐ C ☐ C Rilevante			GRADO			6								
PROTEZIONE ESISTENTE																																															
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI													DATI TIPOLOGICI													DATI TECNICI																					
EPOCA DI COSTRUZIONE													Edificio di civile abitazione													STRUTTURE E MATERIALI																					
1950 circa													Isolato													Struttura in pietra a vista al piano terreno.																					
													Pianta irregolare													Muratura intonacata al 1° piano																					
													2 piani													Solai e struttura del tetto in laterizi e cemento armato.																					
TRASFORMAZIONI													Tetto a due falde													Manto in coppi																					
																										Contorni profilati in pietra (delle aperture)																					
													CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																		
																										PROPOSTE DI RESTAURO																					
PROPRIETARIO ATTUALE																										UTILIZZAZIONE PROPOSTA																					
Boschini Giovanni																										L'attuale = Residenziale																					
																										OSSERVAZIONI																					
DOCUMENTI ANNESSI																										REDATTA DA Colmuto Lebaa IL 21.7.1972																					
Neg. 2.19.6 / 2.28.8													Si deve proteggere il contesto interno SI NO													CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica													Si deve proteggere il contesto esterno SI NO													REVISIONATA DA IL 9 APR 1973																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9													1 2 3 4 5 6 7 8 9													1 2 3 4 5 6 7 8 9																					
																										* aggiornamento: piano particolareggiato del Comune di Bergamo 15.3.82																					



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA