




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XX dopo 1940</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Valverde</u>																		VIA <u>Maironi Da Ponte</u>																		N. CIV. <u>24/B</u>																	
CATASTO <u>Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 979 - Partita N.C.E.U. 16143</u>																																				0320148																	
PROPRIETA' <u>Privata</u>																		USO ATTUALE																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ B ☐ C			COPERTURA			☒ B ☐ C			INTERNO			☒ B ☐ C			UMIDITA'			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☐ C Rilevante			☒ B ☐ C			GRADO														
																																				6																	
PROTEZIONE ESISTENTE																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Sec. XX - dopo il 1940																		Isolato																		Muratura in pietra a vista al piano terra																	
																		Pianta irregolare																		e mattoni																	
																		3 piani																		Solai misti																	
TRASFORMAZIONI																		Tetto a due falde																		Fronti intonacate																	
																																				Contorni profilati in pietra																	
																																				Copertura mista in laterizio e cemento ar-																	
																																				mato																	
																																				Manto in coppi																	
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Pinhani Pietro e Angelo																																				L'attuale = Residenziale																	
																																				OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>Colmuto</u>																	
Neg. 2.12.10 / 2.10.5																																				IL 21.7.1972																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u>																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		IL 5 GEN 1973																	
																																				REVISIONATA DA																	
																																				IL 19 APR 1973																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del coli																	
																																				Comune di Bergamo																	
																																				marzo 1972																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA