




1									2									3																																			
1									2									3																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio Rurale</u>																		EPOCA <u>Sec. XX dopo 1940</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Valverde</u>																		VIA <u>Roccolino</u>																		N. CIV. <u>6</u>																	
CATASTO <u>Cens. Castagneta - Foglio 5 - Mappale 72 - Partita U.T.E. 15348</u>																																				0320149																	
PROPRIETA' <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>Garage - Fienile - Magazzino</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ A ☐ B ☐ C			COPERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☒ A ☐ B ☐ C			UMIDITA'			☐ A Increscato ☐ B Tracce ☐ C Rilevante			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>n.a. P.R.G. Art. 13</u>																																				4																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di tipo rustico																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Sec. XX dopo il 1940																		Corpo di fabbrica a pianta rettangolare																		Mattoni a vista																	
																		2 piani																		Solaio in legno																	
																		Tetto a due falde																		Tetto con orditura in legno																	
TRASFORMAZIONI																																				Manto in coppi																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Leidi Carmen, Arriago, M.Teresa - Prop.																																				L'attuale = Rustico																	
Fidanza Maria = usufr. in parte																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>Colmuto / Debaa</u> IL <u>21.7.1972</u>																	
Neg. <u>2.10.2 / 2.10.6</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>15 GEN 1973</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA <u>IL 19 APR 1973</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Città di Bergamo marzo 1982																	



NB = L'edificio non è ancora stato accertato !

