





1									2									3																							
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE <u>Officina Meccanica</u>									EPOCA <u>Sec. XX dopo 1940</u>									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ <u>Valverde</u>									VIA <u>Maironi Da Ponte</u>									N. CIV. <u>16</u>																							
CATASTO <u>Castagneta - foglio 5 - Mapnali 108/a, 570/a, 567/a, 210, 212 - Partita U.T.E. 16867, U.D.I.D. 1374, NCEU 10156</u>																		<u>0320150</u>																							
PROPRIETÀ <u>Privata</u>									USO ATTUALE <u>Officina meccanica ed abitazioni</u>																																
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ A ☐ B ☐ C			COPERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☒ A ☐ B ☐ C			UMIDITÀ			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☒ C Rilevante			☒ A ☐ B ☐ C			GRADO		
																																	6								
PROTEZIONE ESISTENTE																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI											DATI TIPOLOGICI											DATI TECNICI																			
EPOCA DI COSTRUZIONE											Capannoni											STRUTTURE E MATERIALI																			
Sec. XX - dopo il 1940											In cortina											Struttura in cemento armato																			
											Pianta irregolare											Muratura in mattoni																			
											2 piani											Solai misti																			
TRASFORMAZIONI											Tetto a padiglione											Fronti intonacate																			
Ampliamenti in epoche successive tettoie e baracche											Ballatoio											Tetto con struttura portante mista in cemento armato e laterizi																			
											CARATTERISTICHE PARTICOLARI											Manto in coppi e parzialmente in eternit																			
																						PROPOSTE DI RESTAURO																			
PROPRIETARIO ATTUALE																						UTILIZZAZIONE PROPOSTA																			
Taiocchi Germano e Giuseppe																						L'attuale = Piccola industria																			
Taramelli Adelaide											CONTESTO INTERNO ED ESTERNO											OSSERVAZIONI																			
																						Demolire tettoie e baracche																			
BIBLIOGRAFIA																																									
DOCUMENTI ANNESSI																						REDATTA DA <u>Colmuto / Labas</u>																			
<u>Neg. 2.17.12 / 2.22.12 / 2.8.5</u>											Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO											Istituto per la storia dell'Aria Lombarda																			
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica											Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO											IL 25.7.1972																			
																						IL 15 GEN 1973																			
																						IL 18 APR 1973																			
																						REVISIONATA DA																			
																						* aggiornamenti: piano particolareggiato del coll. marzo 1982																			
																						Cultura di Bergamo																			



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

