




1									2									3																																			
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale									EPOCA Sec. XVIII									NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITA Valverde									VIA Maironi Da Ponte									N. CIV. 20/20-A/22																																			
CATASTO Cens. Castagneta - Foglio 5 - Mappali 566-557 - Partita N.C.E.U. 133, 277																		0 3 2 0 1 5 1																																			
PROPRIETA Ente Religioso									USO ATTUALE Abitazione e ritrovo parrocchiale per i giovani																																												
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono X Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B X			COPERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																																				3																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio (di civile abitazione)																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Sec. XVIII al piano terra locali più antichi (ex sacrestia Chiesa primitiva) in globati nell'edificio settecentesco																		In cortina																		Muratura mista mattoni e pietre																	
TRASFORMAZIONI																		Corno di fabbrica a pianta irregolare																		Solai in legno																	
																		2 piani + ampio sottotetto																		Fronti intonacati																	
																		Tetto a padiglione																		Ballatoio con mensole e piani di arenaria sagomati																	
																		Ballatoio continuo su 2 fronti																		Ringhiera in ferro battuto																	
																		Giardino (ora orto) dinanzi alla facciata																		Contorni delle aperture in arenaria																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Tetto in legno																	
																		Scala esterna perpendicolare alla facciata per l'accesso al 1° piano																		Manto in coppi																	
																		La scala sovrasta il portale d'ingresso																		Scala esterna in pietra																	
																		Ringhiera settecentesca del ballatoio																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																																				Vincolo facciata																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Asilo infantile Gotti di Valverde																																				L'attuale = Residenziale																	
Beneficio Parrocchiale di Valverde																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
																		Orto fra la casa e via Maironi Da Ponte																		L'edificio e l'orto occupano l'area dell'ex cimitero della peste che si trovava accanto alla vecchia chiesa.																	
BIBLIOGRAFIA																																				REDAATTA DA Colmuto / Laba																	
Mappa ottocentesca Castagneta																																				IL 21.7.1972																	
I, allegato N. A.S.M.																																				CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				IL 15 GEN 1973																	
Nec. 2.7.4 / 2.7.2 / 2.4.11 / 2.8.4																		Si deve proteggere il contesto interno X NO																		IL 19 APR 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* aggiornamento: primo particolareggiato dei dati Comune di Bergamo marzo 1982																	



NB = Il mappale N. 566 è stato soppresso ed unito al 557



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA