






1									2									3																							
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Chiesa Parrocchiale "VerGINE Assunta"									EPOCA XIX-XX prima 1940									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITA Valverde									VIA Maironi Da Ponte									N. CIV. -																							
CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappali B 477/b-567/b - Partite U.M.E. 5573-12510-7290																		0320152																							
PROPRIETA Ente Religioso USO ATTUALE Edificio di culto																																									
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ B ☐ C			COPERTURA			A ☒ B ☐ C			INTERNO			☒ B ☐ C			UMIDITA			A ☐ B ☒ C C ☐ Rilevante ☒			GRADO			2		
PROTEZIONE ESISTENTE									*									*																							
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE									Edificio cultuale; Pianta a croce greca									STRUTTURE E MATERIALI																							
Riedificata tra il 1870 ed il 1922 sul									inscritta, absidata e dotata di cupola cen-									Muratura in pietra																							
luogo di una chiesa (S. Maria Viridis)									trale, 2 altari laterali, volte a botte e									Fronti intonacate																							
già nominata nel 1450									cupolette agli angoli, facciata ad ordine									Portale in marmo bianco di Zandobbio																							
TRASFORMAZIONI									unico timpanata, ampio portale fra paraste									Capitelli e basi in pietra artificiale																							
Restauro generale tra il 1954 ed il 1957									su alti piedistalli. Alto campanile, 3 ele-									Cella camp.e cipolla in cemento																							
*1980 rifacimento tetto e facciata									menti sovrapposti con cella campanaria a									Interno:																							
									Caratteristiche particolari: forma di tempietto e									Pareti, pilastri e volta rivestiti in																							
									sovrapposta cipolla.									stucchi e finti marmi																							
									Caratteristiche particolari:									Cupole e pennacchi affrescati																							
									In facciata, a destra, è collocata la cap-									Altari lat.in marmi policromi.																							
									pella dei morti della peste del 1630.									PROPOSTE DI RESTAURO																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
Luoghi pubblici e sacri (mapp. B)																		L'attuale = cultuale																							
Zanchi Pietro e Paolo (mapp. 477/b)									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									OSSERVAZIONI																							
Chiesa parrocchiale (mapp. 567/b)									Affreschi di G.Carmelli e G.Riva									Demolire tettoia posteriore																							
BIBLIOGRAFIA									Stucchi di Spinelli																																
Fornoni, "Storia di Bergamo", vol. XIII,																																									
ms. in Curia Vescovile																																									
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Colmuto <i>Colmuto</i> IL 25 GEN 1973																							
Nec. 2.8.10 / 2.14.7 / 2.7.6									Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO									CONTROLLATA DA Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda IL 19 GEN 1973																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO									REVISIONATA DA IL 19 APR 1973																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
																		* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. marzo 1982 Comune di Bergamo																							



SCHEDA N 03 2 01 52



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA