




1									2									3																							
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Lavatoio Pubblico									EPOCA Sec. XX prima 1940									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITA Valverde									VIA Maironi Da Ponte									N. CIV. -																							
CATASTO Cons. Castagneta - foglio 5 - Mappale 782 - Partita M.C.E.U. 904/10																		0320153																							
PROPRIETA Comunale									USO ATTUALE Nessuno																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioero C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			A ☒ C			INTERNO			A B ☒			UMIDITA			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B ☒			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																																	7								
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE									Corpo di fabbrica									STRUTTURE E MATERIALI																							
1933									Isolato									Struttura in cemento armato																							
									A pianta rettangolare									Soletta in cemento armato																							
									Tetto piano									Copertura in cemento																							
TRASFORMAZIONI																																									
*Tutte le aperture sono state tamponate. L'interno è usato come deposito																																									
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																
									Inscrizione e stemma di Bergamo graffiti sul lato verso la strada : "Lavatoio Pubblico" - Anno XI																																
																		PROPOSTE DI RESTAURO																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
Comune di Bergamo																																									
									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																																
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																							
DOCUMENTI ANNESSI																		REDATTA DA Colmuto Laba IL 24.6.1972																							
Ngr. 2.26.2 / 2.4.12									Si deve proteggere il contesto interno SI ☒									CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 5 GEN 1973																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici									Si deve proteggere il contesto esterno SI ☒									REVISIONATA DA IL 9 APR 1973																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
																		* aggiornamento: piano particolareggiato del 1981 Comune di Bergamo 1982																							



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA