




1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>
DENOMINAZIONE <u>Casa Parrocchiale</u>		EPOCA <u>Sec. XX - prima 1940</u>
LOCALITA <u>Valverde</u>	via <u>Maironi Da Ponte</u> N. CIV. <u>-</u>	
CATASTO <u>Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 599 - Partita U.D.I.D. 5977</u>		NUMERO SCHEDA <u>0320155</u>
PROPRIETA <u>Ente Religioso</u>	USO ATTUALE <u>Abitazione</u>	
STATO DI CONSERVAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo	STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
	COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		UMIDITA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		INESISTENTE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C TRACCE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C RILEVANTE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		GRADO <u>6</u>
PROTEZIONE PROPOSTA		
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	DATI TECNICI
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Secolo XX - prima del 1940</u>	<u>Edificio di civile abitazione</u>	STRUTTURE E MATERIALI
	<u>Isolato</u>	<u>Muratura mista in pietre e mattoni</u>
	<u>Pianta rettangolare</u>	<u>Solai in laterizi e cemento armato</u>
	<u>3 piani</u>	<u>Fronti intonacate</u>
TRASFORMAZIONI	<u>Tetto a 2 falde</u>	<u>Contorni delle aperture in arenaria</u>
<u>Restauro recente</u>		<u>Tetto con orditura in legno</u>
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI	<u>Manto in coppi</u>
		PROPOSTE DI RESTAURO
PROPRIETARIO ATTUALE		UTILIZZAZIONE PROPOSTA
<u>Beneficio parrocchiale di S. Maria in Valverde</u>	CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	<u>L'attuale = Residenziale</u>
		OSSERVAZIONI
BIBLIOGRAFIA		
DOCUMENTI ANNESSI		REDATTA DA <u>Colmuto / Labea</u> IL <u>26.6.1972</u>
<u>Neg. 2.15.10 / 2.16.3</u>	Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CONTROLLATA DA <u>l'istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>15 GEN 1973</u>
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica	Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL <u>9 APR 1973</u>
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
		* aggiornamenti: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo



ELEMENTI DI INDICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA