





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XX prima 1940</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Valverde</u>																		VIA <u>Maironi Da Ponte</u>																		N. CIV. <u>17 / c</u>																	
CATASTO <u>Cens. Castaneta - foglio 5 - Mappale 635 - Partita N.C.E.U. 5793</u>																																				0 3 2 0 1 6 1																	
PROPRIETÀ <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>Abitazione</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono X Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			6											
PROTEZIONE ESISTENTE																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo XX prima del 1940																		Corpo di fabbrica a pianta rettangolare																		Muratura in mattoni																	
																		1 piano + sottotetto																		Solaio con orditura in legno																	
																		Tetto a due falde																		Copertura in legno																	
TRASFORMAZIONI																																				Manto in marsigliesi, eternit e plastica																	
Ampliamento a Ovest e Sud del corpo di fabbrica primitivo																																				Fronti intonacate																	
*Attualmente in ristrutturazione (vedi foto)																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
Mangili F.lli																																																					
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																																				L'attuale = residenziale																	
																																				OSSERVAZIONI																	
																																				Demolire le parti posticce (tettoie e baracche)																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDAITTA DA <u>Colmuto / Lebna</u> IL <u>25.6.1972</u>																	
Nec. 2.9.8 / 2.30.10																		Si deve proteggere il contesto interno SI X																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>8 MAR 1973</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI X																		REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL <u>19 APR 1973</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982																																																					



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

