




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XX dopo 1940</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Valverde</u>																		VIA <u>Roccolino</u>																		N. CIV. <u>21</u>																	
CATASTO <u>Cens. Catastale - foglio 5 - Mappale 921-922 - Partita N.C.E.U.7803 (mapp.921) 7802 (mapp.922)</u>																		0320163																																			
PROPRIETÀ <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>Abitazione</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ B Mediocre ☐ C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ B ☐ C			COPERTURA			☒ B ☐ C			INTERNO			☒ B ☐ C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			☒ B ☐ C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <u>n.a. P.R.O. Art. 13</u>																																				6																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo <u>XX</u> dopo il <u>1940</u>																		Isolato																		Struttura in cemento armato																	
																		Pianta ad L																		Muratura in mattoni (marca piano in																	
																		1 piano + seminterrato e sottotetto																		pietra)																	
TRASFORMAZIONI																		Coperture dei corpi di fabbrica a 2 falde																		Solai misti in laterizio e cemento armato																	
																																				Fronti intonacati																	
																																				Tetto con orditura in legno																	
																																				Manto in coppi																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
Crippa Anna (mapp. 921)																																																					
Cornelli Virginio (mapp. 922)																																																					
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																																				L'attuale = residenziale																	
																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>Colmuto / Lepa</u> IL <u>14.9.1972</u>																	
Neg. 2.13.2 / 2.25.10																		SI deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombardo</u> IL <u>15 GEN 1973</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		SI deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA <u>8</u> IL <u>9 APR 1973</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
																																				* Aggiornamento: piano particolareggiato dei poli marzo 1982 Comune di Bergamo																	



ELEMENTI DI INVENTARIZZAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA