

COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI	
DENOMINAZIONE <u>Edificio Residenziale</u>										EPOCA <u>Sec. XVII-XX</u>										NUMERO SCHEDA 0320168	
LOCALITA' <u>Valverde</u> VIA <u>Roccolino</u> N. CIV. <u>3/5/7</u>																					
CATASTO <u>Cens. Castagneta - foglio 5 - Mappale 542 - Partita N.C.E.U. 10024-10025-10026-10027-10356</u>																					
PROPRIETA' <u>Privata</u> USO ATTUALE <u>Abitazione</u>																					
STATO DI CONSERVAZIONE ☒ Buono ☐ Medio ☐ Cattivo STRUTTURA PORTANTE ☐ A ☒ B ☐ C										PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☒ B ☐ C COPERTURA ☐ A ☒ B ☐ C INTERNO ☐ A ☒ B ☐ C UMIDITA' ☐ A ☒ B ☐ C										GRADO 3	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>* R.a. P.R.G. Art 13 *</u>																					
PROTEZIONE PROPOSTA																					
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Probabilmente del Sec. XVII</u>										Edificio in cortina Corpo di fabbrica a pianta rettangolare Alto 3 piani Copertura a due falde										STRUTTURE E MATERIALI Muratura di pietrame Intonacata Solai di legno Tetto con orditura di legno Manto di coppi	
TRASFORMAZIONI <u>Inizi Sec. XX : aggiunta breve corpo in testata di cortina</u> <u>* Recente sistemazione</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Scaletta esterna con gradini in arenaria e barriera di ferro</u> <u>Due portali accoppiati con contorni di pietra, in parte sfaldati</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Vincolo facciata su strada</u>	
PROPRIETARIO ATTUALE <u>Salmoiraghi - Fantoni - Galbuseri - Belotti - Cortesi</u>										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>In facciata affresco entro un riquadro : "Crocefisso"</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>l'attuale</u>	
BIBLIOGRAFIA <u>Mappa ottocentesca Castagneta</u> <u>V. A.S.M.</u>										DOCUMENTI ANNESSI <u>Neg. 2.20.10 / 2.20.12 / 2.14.14</u> <u>Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica</u>										OSSERVAZIONI	
										Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO										REDATTA DA <u>Colmuto / Lepan</u> CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> REVISIONATA DA <u>C. M. P.</u>	
										* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. 9 Comune di Bergamo										15 GEN 1973 9 APR 1973	

