




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Obelisco del Castello di Valverde</u>																		EPOCA <u>Sec. XVII</u>																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <u>Valverde</u>																		VIA <u>Maironi Da Ponte</u>																		N. CIV. <u>3</u>		
CATASTO <u>Cens. Castagneta - foglio 7 - Mappale 523 - Partita U.T.E. 13522</u>																																				<u>0320175</u>		
PROPRIETÀ <u>Privata</u>																		USO ATTUALE																				
STATO DI CONSERVAZIONE			☒ Buono ☐ Mediocre ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☐ A ☐ B ☐ C			COPERTURA			☐ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☐ A ☐ B ☐ C			UMIDITÀ			☐ A ☐ B ☐ C			GRADO		
																																				1		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>n.d. P.R.G. Art 13</u>																																						
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Obelisco che poggia su 4 sfere di pietra su piedestallo																		Vedi scheda n° <u>02201/82D</u> (sit)		
Sec. XVII - prima metà																																				STRUTTURE E MATERIALI		
																																				Pietra		
TRASFORMAZIONI																																						
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																				
																		Targa e stemma a metà del fusto con scritta scalpellata																				
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO		
Cattaneo - ecc.																																						
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
BIBLIOGRAFIA																		Alberi di varie essenze, particolarmente galici.																				
U. Ancelini - 1954																																				OSSERVAZIONI		
DOCUMENTI ANNESSI																																						
Ner. 2.21.5 / 2.21.4																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☐ NO																		REDDATTA DA <u>Colmuto</u> IL <u>25 10 1972</u>		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>15 GEN 1973</u>		
																																				REVISIONATA DA <u>\$</u> IL <u>8 APR 1973</u>		
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato del coll. marzo 1982 Comune di Bergamo		



MB = L'obelisco non è ancora stato accertato.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA