






1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Cascina</u>																		EPOCA <u>Sec. XVIII - XIX</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' <u>VIA P. Berlendis</u>																		N. CIV. <u>44</u>																		0 3 2 0 1 7 9								
CATASTO <u>Cens. Castagneta - foglio 8 - Mappale 303 - Partita U.T.E. 6430</u>																																												
PROPRIETA' <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>Abitazione - Stalla e Fienile *nessuno</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE						STRUTTURA PORTANTE						PARTI COMPLEMENTARI						COPERTURA						INTERNO						UMIDITA'						GRADO								
☒ Buono ☒ Medio ☒ Cattivo						☒ A ☐ B ☐ C						☒ A ☒ B ☒ C						☒ A ☒ B ☒ C						☒ A ☒ B ☒ C						☐ A ☒ B ☐ C						a = 3 b = 5								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>n.a. P.R.G. * Art. 13</u>																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Rustico stalle a piano terra (due)																		STRUTTURE E MATERIALI								
Secolo XVIII il corpo maggiore																		Fienile al primo piano																		Muratura mista pietre e mattoni (parte								
Secolo XIX il rustico																		Pianta rettangolare																		centrale corpo Est in prisma)								
TRASFORMAZIONI																		2 piani - Tetto a 4 falde																		Solai in legno								
Corpo di fabbrica Est (stalle-fienili) :																		Abitazioni : pianta rettangolare																		Fronti parzialmente intonacate								
Alzato ed allargato l'ingresso carrale																		due piani - Tetto a due falde																		Contorni in arenaria								
(smontato il portale)																		Ballatoio verso la corte interna																		Tetto con orditura in legno								
Aggiunto nel cortile un piccolo portico																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		Manto in coppi								
(baracca)																		Ampia Corte fra i 2 corpi di fabbrica																		Ballatoio in legno								
Corpo di fabbrica Ovest (abitazioni) :																																				Corte int.parzialmente acciottolata.								
Sistemazione interna parte di sinistra																		Caratteristiche particolari :																		PROPOSTE DI RESTAURO								
Aggiunte esterne (WC e tettoia)																		====																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
Cavagnari Margherita fu Giuseppe																																				L'attuale = cascina								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
Mappa ottocentesca																																												
Costagneta VIII - A.S.M.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																																												
Nec. 2.26.10/2.16.6/2.16.5																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI NO																		REDDATTA DA <u>Colmuto / Pabas</u> IL <u>24.7.1972</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI NO																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</u> IL <u>15 GEN 1973</u>								
																																				REVISIONATA DA <u>IL 9 APR 1973</u>								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982								



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA