





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE edificio residenziale (villa)									EPOCA sec. XVIII									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITA Castagneta									VIA Castagneta									N. CIV. 37-37A																										
CATASTO Castagneta, F 4, mp 226																		0 3 2 0 3 0 9																										
PROPRIETA privata									USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)																																			
I - STRUTTURA PORTANTE			A ☒ C			II - PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ C			III - COPERTURA			A ☒ C			IV - INTERNO			A ☒ C			V - UMIDITA			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☒ Rilevante			I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono B Mediocre C Cattivo			2														
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
costruito agli inizi del sec. XVIII (data 1722 incisa in un portale su strada, con le iniziali GB) già proprietà Settecasa dal 1850, proprietà Capelli sec. XIX: adattato per un certo periodo a filanda									edificio isolato su strada pianta quadrangolare allungata altezza di 3 piani su strada copertura a 2 falde									muri di pietra solai di legno aperture: contorni di arenaria tetto con orditura di legno e manto di coppi esterno: intonaco grigio																										
nella mappa 1808 compare un edificio minore adiacente (verso nord, su strada) ora scomparso																																												
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
Capelli									all'esterno: affreschi sotto gronda e nel fronte a valle piano terreno: stalle, scuderie e locali di servizio - pavimenti a lastricato - copertura a volta - finestre con inferriate 1° piano: camere da letto con alcove settecentesche in legno decorate a motivi floreali - in cucina, camino di pietra - pavimenti di cotto									consolidare la decorazione pittorica esterna																										
BIBLIOGRAFIA																																												
MAPPA 1808																																												
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 20.6 / C 48.13 C 48.12 / C 30.10 C 30.11									scheda bis									OSSERVAZIONI																	
																											REDATTA DA V. Zanella									IL magg. 77								
																											VISTA DA									IL								



[illegible]

