



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>												EPOCA <b>sec. XVII? - XX</b>			NUMERO SCHEDA														
LOCALITA <b>Gallina</b>			VIA <b>Castagneta</b>			N. CIV. <b>27-27A</b>						0 3   2 0   3 1   7																	
CATASTO <b>Castagneta, F 4, mp 262 - 263</b>																													
PROPRIETA <b>privata</b>			USO ATTUALE <b>abitazione (4 famiglie)</b>																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE												A Buono			4														
PROTEZIONE PROPOSTA <b>conservare ingresso a gradonata selciata e arco</b>												B Mediocre																	
C Cattivo																													
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI																	
databile al sec. XVII						A = edificio in linea su strada (unito con quelle della scheda 03.2.03.16)						muri di pietra																	
planimetria invariata dal 1808						altezza a valle di 3 piani + sotto tetto						solai di legno																	
1952 c. = ristrutturazione (rifatto il tetto con lieve sovrapprezzo - sostituite aperture)						copertura a padiglione						aperture: contorni di arenaria																	
						B = rustico (in cattivo stato)						tetti con manto di coppi																	
						altezza di 2 piani						esterno: rosa sbiadito																	
						copertura a 2 falde																							
PROPRIETARIO ATTUALE						CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Musitelli						portale d'ingresso staccato ad arco, con tettuccio di coppi e gradinata di accesso						sistemare corpo rustico (B) eliminare baracche																	
BIBLIOGRAFIA						a valle, baracche di legno e lamiera																							
MAPPA 1808																													
DOCUMENTI ANNESSI												OSSERVAZIONI																	
NEG. C 23.18 / C 23.34 C 23.32 / C 23.28												interessante snodo di volumi a valle di una curva della strada																	
												REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>magg. 77</b>																	
												VISTA DA IL																	

