

1 2 3 4 5 6 7 8 9	t 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9		
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		I CULTURALI AMBIENTALI MONUM	EN	
DENOMINAZIONE rustico		EFOCA Sec. XVIII? NUMERO SC	THED	
LOCALITÀ	VIA Castagneta	N. CIV.		
CATASTO Castagneta, F 4, mp 236		03201	3 2	
PROPRIETA Privata	USO ATTUALE legnaia	27.75		
I — STRUTTURA A XD C II — PARTI COMPLEMENTARI A XD C	III — COPERTURA A X C IV — INTERNO A X C	V = UMIDITA A Inesistente X B C I C Rilevante II	GRA	
PROTEZIONE ESISTENTE		A Booms / III	3	
	muratura esterna in pietra	STATO DI CONSERVAZIONE B Mediocre IV V		
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI 6	87	
planimetria invariata del 1808	edificio isolato	muri di pietra a vista		
(ex casello da roccolo - nelle adia cenze esisteva una "bresciana", co	pianta rettangolare	tamponamenti in mattoni		
struita nel 1919)	altezza di 2 piani	solai di legno		
	copertura a 2 falde	aperture: contorni in pietra		
		tetto con manto di coppi		
PROPRIETARIO ATTUALE Daldossi	caratteristiche particolari e contesto vasca adiacente in c. a.	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO		
and Challe all to Fill Fill The				
	a monte tracce di muri		_	
MAPPA 1808				
HAFFA 1000				
		OSSERVAZIONI V. sito 03.2.03.49		
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 23.4 / C 23.23		OSSERVAZIONI V. BITO OSSERVAZIONI		
		REDATTA DA V. Zanella IL ME	agg	
1 2 3 4 5 6 7 6 6		VISTA DA IL	_	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 1 4 5 6 7 8 9	1 4 3 4 5 6 7 8 9		



