



1									2									3								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988								
DENOMINAZIONE <u>ex cascina</u>									LOCALITÀ <u>VIA Monte Bastia</u>									EPOCA <u>sec.XVII</u>								
CATASTO <u>Castagneta, F4, mp. 248</u>									PROPRIETÀ <u>privata</u>									USO ATTUALE <u>abitazione</u>								
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO								
A Buone B Mediocri C Cattive			A B C			A B C			A B C			A B C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A=2 B=4								
PROTEZIONE ESISTENTE									PROTEZIONE PROPOSTA <u>nel corpo B, salvaguardare gli elementi indicati nelle caratteristiche</u>																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
<u>databile al sec.XII</u>									A) <u>edificio isolato su un crinale- pianta rettangolare altezza di 2 piani, sottotetto, portico ad archi su colonne e copertura a 2 falde;</u>									<u>muri di pietra solai di legno aperture con contorni di arceraria tetto con manto di coppi</u>								
TRASFORMAZIONI									B) <u>rustico alto 2 piani al piano terra locali di servizio - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX copertura a 2 falde con manto in coppi</u>																	
<u>planimetria invariata dal 1808 (corpo principale A) liberata un'arcata del portico prima murata complesso collegato con l'edificio della scheda 03.2.03.30 Ristrutturata nel 1908</u>									<u>caratteristiche particolari e contesto</u>									PRESCRIZIONI:								
PROPRIETARIO ATTUALE									A) <u>a piano terra soggiorno con volta e sala pranzo - vecchio forno per il pane - sotto il portico pozzo - al 1° piano finestre accoppiate.</u>									<u>Intonacare la parte di facciata verso cortile dell'edificio A sovrastante gli archi, attualmente in pietra a vista</u>								
<u>La Via Domenico</u>									XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
BIBLIOGRAFIA									B) <u>a piano terra locale con volta con scaletta interna in pietra - corte in ciottolato con alto muro verso strada - portali ad arco verso strada e verso i campi</u>									<u>esempio di elegante dimora collinare integralmente ristrutturata</u>								
<u>mappa 1808</u>																		<u>Aggiornata da G.Rinetti - dic.88</u>								
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno									REDAITTA DA								
<u>neg.</u>									SI NO									<u>V.Zanella</u> IL								
									Si deve proteggere il contesto esterno									CONTROLLATA DA								
									SI NO									IL								
VEDI NEL RETRO DELLA SCHEDA ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA																		REVISIONATA DA								
																		IL								



The composite image is divided into several sections. On the left is a cadastral map showing property boundaries and numbers. A specific area is marked with '1' and '2', and another with '3'. The map includes labels for 'Via Castagneta' and 'Via Caragnis'. Below the map is the text 'SCHEDA 03.2.03.29' and a scale of 'scala 1:2000' with a graphical scale bar and a north arrow. On the right side, there are three photographs of buildings. The top photo shows a three-story building with a ground-floor loggia. The middle photo shows a stone building with a gabled roof and a chimney. The bottom photo shows a stone building on a hillside. To the right of the photographs is a large grid with the vertical text 'RENDICONTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA'.




Foto: M. Basso - M. Basso - M. Basso