



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE cascina di Valmarina																		EPOCA sec. XV? - XVIII									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Valmarina																		VIA Castagneta									N. CIV. 20																										
CATASTO Castagneta, F 2, mp 29																		USO ATTUALE abitazione (1 famiglia) + rustici									0320401																										
I - STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C			III - COPERTURA			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C			IV - INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C			I			GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono									II																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		B Medio									C Cattivo									III									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
ali rustiche aggiunte al monastero benedettino probabilmente a partire dal sec. XV																		complesso isolato, articolato attorno a una corte rettangolare (v. anche scheda 03.2.04.02)									muri di pietra e misti 705																										
planimetria quasi invariata dal 1809																		A) corpo con abitazioni - pianta a L - altezza di 2 piani più sottotetto									tamponamenti in mattoni																										
chiusura del portico nell'ala nord																		portico (murato) - ballatoio - fienile									pilastri con basi di pietra																										
																		copertura a 2 falde e a padiglione									solai di legno																										
																		legnaia a sud, a 1 p.									tetti con manto di coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
Moroni																		androne d'ingresso con fondo acciottolato																																			
BIBLIOGRAFIA																		tettoie rustiche nella corte																																			
MAPPA 1809; SPINELLI 1976,15																		porta verso i campi ad arco ribassato																																			
DOCUMENTI ANNESSI NEG C 12.15 / C 12.5 / C 12.2 / C 12/4																		tettoia addossata all'esterno, a ovest																																			
																		OSSERVAZIONI																																			
																		sul portale d'ingresso, vecchia scritta: "via Castagneta"																																			
																		REDATTA DA									IL																										
																		VISTA DA									IL																										

