



1									2									3																																																																																
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																																																																							
DENOMINAZIONE convento di Valmarina																		EPOCA sec. XII - XV									NUMERO SCHEDA																																																																							
LOCALITÀ Valmarina																		VIA Castagneta									N. CIV. 20																																																																							
CATASTO Castagneta, F 2, mp 29																											0320402																																																																							
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE stalla - magazzino																																																																																
I - STRUTTURA PORTANTE			A			B			X			II - PARTI COMPLEMENTARI			A			B			X			III - COPERTURA			A			B			X			IV - INTERNO			A			B			X			V - UMIDITÀ			A			B			C			Inesistente			Tracce			Rilevante			A			X			C			I			II			III			IV			V			GRADO			2		
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono									B Mediocre									C Cattivo																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																																		
DATI CRONOLOGICI																		convento benedettino femminile, fon dato tra l'XI e il XII sec. (prima notizia: 1183 sec. XV?: aggiunta del portico a ovest (nel 1468 le monache si trasfe riscono in città)									usato come lazzaretto, poi cascina le 1947: crollo della copertura della chiesa (aggiunta di contrafforti)									PROPRIETARIO ATTUALE									Moroni																																																					
DATI TIPOLOGICI																		edifici di un complesso rustico (v. scheda 03.2.04.01) A = ex chiesa, a pianta rettango lare - unica navata copertura a 2 falde B = ala dell'ex convento pianta rettangolare - altezza di 2 piani portico e loggiato su pilastri verso ovest copertura a 2 falde									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									A = pilastri assiali di mattoni (aggiunti) - tracce di affreschi all'interno - oculi e monofore (murati in parte) - nel presbite rio sopraelevato di un gradino: ar cata di fondo e 2 arcate laterali - tracce d'imposta di volta a crocie ra - 2 colonnine d'angolo B = bei muri longitudinali di pie tre gialle, con monofore ./.									STRUTTURE E MATERIALI									muri di pietra regolare a vista solai di legno tetto con manto di coppi																																												
BIBLIOGRAFIA																		MAPPA 1808; ZANELLA, 1971, 199-201; SPINELLI, 1976, 15									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO									il complesso unitario dell'ex convento e della cascina a corte può essere op portunamente adattato ad usi colletti																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. C 12.9 / C 12.7 / C 12.2 / C 12.14 / C 12.12 / C 12.11 scheda bis									OSSERVAZIONI																																																																							
REDATTA DA																		V. Zanella									IL									lug. 77																																																														
VISTA DA																											IL																																																																							





