



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>COMUNE DI BERGAMO</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  | PIANO PARTICOLAREGGIATO<br>A CONTENUTO PAESISTICO<br>DEI COLLI   |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI   |  |  |  |  |  |  |  |  | MONUMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | EPOCA <b>sec. XX</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO SCHEDA  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALITÀ <b>Valmarina</b>                  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIA <b>Castagneta</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  | N. CIV. <b>20 a</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATASTO <b>Castagneta, F 2, mp 808</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  | USO ATTUALE <b>abitazione (1 famiglia)</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0320404</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIETÀ <b>privata</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  | I - STRUTTURA FORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |  |  |  |  |  |  |  |  | II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C                 |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C        |  |  |  |  |  |  |  |  | IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C                             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V - UMIDITÀ  |  |  |  |  |  |  |  |  | A Inesistente<br>B Tracce<br>C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTEZIONE ESISTENTE                       |  |  |  |  |  |  |  |  | STATO DI CONSERVAZIONE   |  |  |  |  |  |  |  |  | A Buono<br>B Medio-buono<br>C Cattivo  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTEZIONE PROPOSTA                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I<br>II<br>III<br>IV<br>V  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATI CRONOLOGICI                           |  |  |  |  |  |  |  |  | DATI TIPOLOGICI  |  |  |  |  |  |  |  |  | STRUTTURE E MATERIALI  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| costruito nel 1952                         |  |  |  |  |  |  |  |  | edificio isolato presso la strada  |  |  |  |  |  |  |  |  | muri di mattoni  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pianta rettangolare  |  |  |  |  |  |  |  |  | solai misti  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | altezza di 3 piani + sottotetto  |  |  |  |  |  |  |  |  | tetto con manto di coppi   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | copertura a padiglione   |  |  |  |  |  |  |  |  | esterno: arancione   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIETARIO ATTUALE                       |  |  |  |  |  |  |  |  | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO   |  |  |  |  |  |  |  |  | PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gotti                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | orto e piccolo giardino adiacenti  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIBLIOGRAFIA                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTI ANNESSI                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OSSERVAZIONI   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEG. C 16.24 / C 12.32                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REDAATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>lug. 77</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VISTA DA IL  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |

