



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI
DENOMINAZIONE edificio residenziale		EPOCA sec. XX
LOCALITÀ	VIA Castagneta	N. CIV. 16 d
CATASTO Castagneta, F 2, mp 856		NUMERO SCHEDA 032040
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE
PROTEZIONE PROPOSTA		Incidente Tracce Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo <input type="checkbox"/>
		I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>
		GRADO 6
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI
costruito nel 1953 c.		edificio isolato su strada
1972 = aggiunta verso ovest, rimasta al rustico		pianta quadrangolare
		altezza di 1 piano (rialzato)
		copertura a 2 falde sfalsate
		STRUTTURE E MATERIALI
		709
		muri di mattoni
		tetto con manto di marsigliesi (parte aggiunta in lamiera)
		esterno: arancione chiaro
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO
Cornolti		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 12.18 / C 12.24		REDATTA DA V. Zanella IL lug. 77
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

