



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988																		MONUMENTI			
DENOMINAZIONE edificio residenziale																		EPOCA Sec. XX																		NUMERO SCHEDA																		0 3 2 0 4 0 9			
LOCALITÀ Castagneta																		VIA Castagneta																		N. CIV. 16/B																					
CATASTO Castagneta, F2, mp. 709-785																		USO ATTUALE abitazione																																							
PROPRIETÀ privata																																																									
STATO DI CONSERVAZIONE				A Buono B Medioero C Cattivo				STRUTTURA PORTANTE				X B C				PARTI COMPLEMENTARI				A X B C				COPERTURA X A B C				INTERNO XX B C				UMIDITÀ				A Inesistente B Tracce C Rilevante				A B X C				GRADO				4									
PROTEZIONE ESISTENTE																																																									
PROTEZIONE PROPOSTA																																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		edificio isolato a mezza costa a																		STRUTTURE E MATERIALI																					
costruito nel secolo XX																		pianta rettangolare																		muri di pietra																					
																		altezza di 2 piani																		sciai in legno																					
																		copertura a padiglione																		tetto con manto di coppi																					
TRASFORMAZIONI																																				esterno: intonaco colorato																					
ampliamento recenti sul mp. 785																																				in pasta di colore averoio																					
sistemazione tetto e facciate nel 1984/85 e modifica delle falde del tetto al volume attiguo																																																									
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																							
																		baracca a valle																																							
																		orto recintato attorno alla casa																																							
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																					
Capelli - Vanotti																																																									
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																					
DOCUMENTI ANNESSI neg.																																				OSSERVAZIONI																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																																									
																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		AGGIORNATA DA G. RINETTI - dic. 88																					
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		REDATTA DA V. Zanella maggio 77																					
																																				CONTEOLLATA DA IL																					
																																				REVISIONATA DA IL																					

