



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									
INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI		MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>edificio industriale</u>		EPOCA <u>sec. XX</u>									
LOCALITÀ <u>Castagneta</u>	VIA <u>Castagneta</u>	N. CIV. <u>16</u>									
CATASTO <u>Castagneta, F 2, mp 100</u>		NUMERO SCHEDA <u>0320411</u>									
PROPRIETÀ <u>privata</u>		USO ATTUALE <u>uffici - laboratorio arredamenti - magazzino</u>									
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									
		IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C									
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C									
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE									
PROTEZIONE PROPOSTA		<table style="font-size: small;"> <tr><td>A</td><td>Buono</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>B</td><td>Mediocre</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>C</td><td>Cattivo</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	A	Buono	<input type="checkbox"/>	B	Mediocre	<input type="checkbox"/>	C	Cattivo	<input type="checkbox"/>
A	Buono	<input type="checkbox"/>									
B	Mediocre	<input type="checkbox"/>									
C	Cattivo	<input type="checkbox"/>									
DATI CRONOLOGICI <u>1963 - 64: costruzione di un cartoni- ficio</u> <u>successiva trasformazione in un labo- ratorio per arredamenti</u>		DATI TIPOLOGICI <u>A) edificio isolato (uffici e ma- gazzino)</u> <u>pianta a T</u> <u>altezza di 3 piani</u> <u>copertura a padiglione</u> <u>B) laboratorio</u> <u>pianta rettangolare</u> <u>altezza di 1 piano</u> <u>copertura a 2 falde</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE <u>Manenti</u>		STRUTTURE E MATERIALI 715 <u>A) struttura in c. a.</u> <u>B) " in ferro</u> <u>solai misti</u> <u>tetti con manto di eternit</u> <u>esterno: grigio e bianco</u>									
BIBLIOGRAFIA		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO									
DOCUMENTI ANNESSI <u>NEG. C 12.29 / C 13.25</u>		OSSERVAZIONI <u>unico laboratorio nella zona dei col- li, denominato STILBERG-S.N.C.</u>									
		REDATTA DA <u>V. Zanella</u> IL <u>lug. 77</u>									
		VISTA DA _____ IL _____									
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9									

