



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec. XX</b>									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITÀ <b>Castagneta</b>									VIA <b>Castagneta</b>									N. CIV. <b>14 B</b>																							
CATASTO <b>Castagneta, F 2, mp 98</b>									USO ATTUALE <b>abitazione (2 famiglie)</b>									0   3   2   0   4   1   2																							
PROPRIETÀ <b>privata</b>																																									
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente			B Tenace <input checked="" type="checkbox"/> B C			C Rilevante			I			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II			III			IV			V			6		
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																							
costruito nel 1955									edificio isolato su strada									muri di mattoni 716																							
									pianta quadrangolare									aperture: contorni in graniglia																							
									altezza di 2 piani verso strada									tetto con manto di marsigliesi																							
									copertura a padiglione									esterno: verde																							
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																							
Scotti Giuseppe - Burini Pietro									autorimessa interrata																																
									baracca a valle																																
BIBLIOGRAFIA																																									
NEG. C 13.33																																									
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																							
																		brutto edificio con adiacenze in disordine																							
																		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL lug. 77																							
																		VISTA DA IL																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							

