



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI - 1988																		MONUMENTI																																																																																															
DENOMINAZIONE <u>ex cascina la parte B - cascina la parte A</u>																		EPOCA <u>sec. XVII</u>																		NUMERO SCHEDA																																																																																																																	
LOCALITA' <u>Castagneta</u>																		VIA <u>Castagneta</u>																		N. CIV. <u>16</u>																		0 3 2 0 4 1 3																																																																																															
CATASTO <u>Castagneta, F2, mp. 738-93</u>																		PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE																																																																																																																	
STATO DI CONSERVAZIONE <table border="1"><tr><td>A</td><td>Buono</td></tr><tr><td>B</td><td>Mediocre</td></tr><tr><td>C</td><td>Cattivo</td></tr></table>																		A	Buono	B	Mediocre	C	Cattivo	STRUTTURA PORTANTE <table border="1"><tr><td>A</td><td>X</td><td>C</td></tr></table>																		A	X	C	PARTI COMPLEMENTARI <table border="1"><tr><td>A</td><td>X</td><td>C</td></tr></table>																		A	X	C	COPERTURA <table border="1"><tr><td>A</td><td>X</td><td>C</td></tr></table>																		A	X	C	INTERNO <table border="1"><tr><td>A</td><td>X</td><td>C</td></tr></table>																		A	X	C	UMIDITA' <table border="1"><tr><td>A</td><td>Inesistente</td></tr><tr><td>B</td><td>Tracce</td></tr><tr><td>C</td><td>Rilevante</td></tr></table>																		A	Inesistente	B	Tracce	C	Rilevante	GRADO																	
A	Buono																																																																																																																																																				
B	Mediocre																																																																																																																																																				
C	Cattivo																																																																																																																																																				
A	X	C																																																																																																																																																			
A	X	C																																																																																																																																																			
A	X	C																																																																																																																																																			
A	X	C																																																																																																																																																			
A	Inesistente																																																																																																																																																				
B	Tracce																																																																																																																																																				
C	Rilevante																																																																																																																																																				
PROTEZIONE ESISTENTE																																				4																																																																																																																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>finestre antiche</u>																																																																																																																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																																																																																																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		<u>edificio isolato a mezza costa</u>																		STRUTTURE E MATERIALI																																																																																																																	
<u>databil- al 17° secolo</u>																		<u>pianta rettangolare</u>																		<u>muri misti</u>																																																																																																																	
<u>planimetria quasi invariata dal 1808</u>																		<u>altezza di 2 piani più sottotetto</u>																		<u>solai in legno e in c.a. per la</u>																																																																																																																	
																		<u>copertura a 2 falde</u>																		<u>porzione A</u>																																																																																																																	
TRASFORMAZIONI																																				<u>balconi in c.a. per la porzione A</u>																																																																																																																	
<u>sec. XX adattamento di parte del fienile ad abitazione</u>																																				<u>apertura con contorni di arenaria (in parte)</u>																																																																																																																	
<u>sistemazione interna ed esterna nel 1982 della porzione (A) relativa al mappale 738</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI (Lato B)																		<u>tetto con manto di coppi</u>																																																																																																																	
																		<u>finestrelle quadrate antiche sul fronte sud di cui una murata</u>																																																																																																																																			
																		<u>(Lato A) - portico rustico ad ovest con baracche adiacenti alla porzione residenziale; bella radura erbosa antistante (mapp. 94)</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO																																																																																																																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																																																																																																																	
<u>Paganoni Giulio - Burini Isaia</u>																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																																																																																																																																			
																																				OSSERVAZIONI																																																																																																																	
BIBLIOGRAFIA																																				<u>edificio nascosto nel bosco</u>																																																																																																																	
<u>mappa 1808</u>																																																																																																																																																					
DOCUMENTI ANNESSI <u>neg.</u>																																				<u>aggiornata da G. Rinetti - dic. 88</u>																																																																																																																	
																		Si deve proteggere il contesto interno <table border="1"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>																		SI	NO	<u>REDATTA DA V. Zanella - luglio 77</u>																																																																																																															
SI	NO																																																																																																																																																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <table border="1"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr></table>																		SI	NO	<u>CONTEOLLATA DA IL</u>																																																																																																															
SI	NO																																																																																																																																																				
																																				<u>REVISIONATA DA IL</u>																																																																																																																	

