




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE oratorio									EPOCA sec. XVIII									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITA S. Vigilio									VIA Scalvini									N. CIV. 9																										
CATASTO Castagneta, F 4, mp 206																		0320416																										
PROPRIETA privata									USO ATTUALE cantina																																			
I - STRUTTURA PORTANTE			A B C			II - PARTI COMPLEMENTARI			A B C			III - COPERTURA			A B C			IV - INTERNO			A B C			V - UMIDITA			A B C			I			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono B Mediocre C Cattivo									I II III IV V								
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI									720																	
intervento settecentesco in un edificio preesistente									locale inserito nell'edificio della scheda 03.2.04.15									muri di pietra																										
adibito al culto ancora agli inizi del sec. XX									unica navata volta a botte lunettata ingresso dalla strada abside poligonale									tetto con manto di coppi																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																										
Ferrario									fronte: resti di decorazioni ar- chitettoniche - portale con arena- ria - finestra superiore									vano da restaurare conservando l'uni- tà architettonica e decorativa																										
BIBLIOGRAFIA									interno: pavimento di cotto cornice di stucco profilature rococò																																			
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 21.21 / C 26.31																																			
REDAITTA DA									V. Zanella									IL									lug. 77																	
VISTA DA																		IL																										



Elementi in pietra e mattoni con decorazioni in stucco