



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE edificio residenziale						EPOCA sec. XVIII?			NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ			VIA Scaramagli			N. CIV. 2			0320417																	
CATASTO Castagneta, F 4, mp 202			USO ATTUALE abitazione stagionale (2 famiglie)																							
PROPRIETÀ privata			I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ											
PROTEZIONE ESISTENTE			A Inesistente			B Tracce			C Rilevante			I			GRADO											
PROTEZIONE PROPOSTA			A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II			3											
STATO DI CONSERVAZIONE			III			IV			V																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
planimetria analoga nella mappa 1808									edificio sul crinale (unito a quello della scheda 03.2.04.18)									muri di pietra (su rocce affioranti)								
ex cantina									pianta a L									aperture: contorni di arenaria								
1976 c. = ristrutturazione con aggiunta di scala esterna (arch. Nestorio Sacchi)									altezza di 2 piani (in parte con sottotetto)									scala esterna in c. a. con barriera in legno								
									copertura a 2 falde									tetto con manto di coppi								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO								
Maré Maria Luisa in Volpi									cantina con volta a piano terra: locali a volta - camino con stemma (Colleoni) decorazioni ottocentesche ad afresco																	
BIBLIOGRAFIA									portale ad arco d'ingresso al coppi									OSSERVAZIONI								
MAPPA 1808									tile a terrazzo									buona ristrutturazione di edificio emergente nel paesaggio								
DOCUMENTI ANNESSI									pozzo staccato con tettuccio di di coppi									REDATTA DA								
NEG. C 21.14 / C 21.9									pergolato verso sud									V. Zanella								
C 2.30																		IL lug. 77								
																		VISTA DA								
																		IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								

