



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio di servizio									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pontesecco									VIA Castagneta									N. CIV. 30																	
CATASTO Valle d'Astino, F 2																		0 3 2 0 5 0 1																	
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE bar																										
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☒ B ☐ C			III - COPERTURA ☒ B ☐ C			IV - INTERNO ☒ B ☐ C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante ☒ B ☐ C			I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE																		STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			5											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
1972 c. = rinnovo di un edificio precedente									edificio isolato su strada pianta rettangolare altezza di 1 piano copertura a 2 falde									muri di mattoni rivestimento esterno in legno tetto con manto di eternit																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Farina Teresa									alta siepe retrostante nelle adiacenze: piccola cappelletta (Madonna con Bambino) pensilina in ferro e ondolux (stazione di testa dell'autobus ur urbano n. 8)									l'edificio, privo di caratteri speci fici, può essere sostituito, senza sumento di volume																	
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG C 42.25a																																			
																		REDATTA DA IL																	
																		VISTA DA IL																	

