1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMUNE DI BERGAMO

PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI

INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI

MONUMENTI

DENOMINAZIONE edificio residenziale — EPOCA sec. XX

NUMERO SCHEDA 0 3 2 0 5 0 3

LOCALITÀ — VIA Torrente Quisa — N. CIV. 1

CATASTO Valle d'Astino, F 2, mp 2076

PROPRIETÀ privata — USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)

I — STRUTTURA PORTANTE: A B C (A marked)
II — PARTI COMPLEMENTARI: A B C (A marked)
III — COPERTURA: A B C (A marked)
IV — INTERNO: A B C (A marked)
V — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante: A B C (A marked)

I II III IV V — GRADO 5

PROTEZIONE ESISTENTE

PROTEZIONE PROPOSTA

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo

DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI 427
costruito nel 1948 c.	edificio isolato presso la strada	muri di mattoni
	pianta quadrangolare	solai misti
	altezza di 1 piano rialzato	tetto con manto di coppi
	copertura a padiglione	esterno: intonaco grigio

PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
Teocchi	giardino e orto adiacente	edificio, privo di caratteri specifici, che può essere sostituito, senza aumento di volume

BIBLIOGRAFIA

OSSERVAZIONI

DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 3.5

REDATTA DA V. Zanella IL lug. 77

VISTA DA IL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Comune di Ponteranica
Via Torrente Quisa
Valle Brembana
strada al Mulino
Via Ramera
V1
SCHEDA 03.2.05.03
scala 1:2000