

1 2 3 4 5 6 7 8 9 PIANO PARTICO		1 3 3 4 5 6	7 8 9
COMUNE DI BERGAMO  A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI  INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI			MONUMENTI
DENOMINAZIONE CASCINA	EPOGA Sec. XVIII?		NUMERO SCHEDA
LOCALITA VIA Strada al Mulino		N. CIV. 19	121-121-1-1-1
CATASTO Valle d'Astino, F 2, mp 930	uso attuale abitazione (1 famiglia) +		032050
		A Inquistante	
1 — STRUTTURA A X C II — PARTI COMPLEMENTARI A B X	III - COPERTURA A 🕱 C V IV - INTERNO A 🕱 C	V — UMIDITA B Trucce XA B C Rilevante	II GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI A Buono III	
PROTEZIONE PROPOSTA		CONSERVAZIONE C Cattive V	
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI 729	
planimetria analoga nella mappa edificio isolato tra i campi		muri misti e di mattoni	
1808	A = abitazione	solai di legno	
	altezza di 1 piano	sough at regio	
	copertura a 2 falde	aperture: contorni in arenaria e	
	B = stalla e fienile	inferriate	
	altezza di 2 piani		
	copertura a 2 falde tetti con manto di coppi		pi
		esterno: intonaco grig	io
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO	
Moroni	legnaia adiacente; copertura in lamiera		
BIBLIOGRAFIA			
MAPPA 1808			
		OSSERVAZIONI	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 4.3 / C 4.1			
		REDATTA DA V. Zanella	n lug. 7
		VISTA DA	m Ing.
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	VISTA IIA   1 2 3 4 5 6	



