



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <b>cascina</b>									EPOCA <b>sec. XVIII? - XX</b>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>Petosa</b>									VIA <b>Strada al Mulino</b>									N. CIV. <b>32</b>																	
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 2, mp 972 - 973</b>																		<b>0320506</b>																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>alloggio custode + scuderie</b>																										
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Insistente			B Tracce <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			II			3											
PROTEZIONE PROPOSTA									C Cattivo									III																	
IV									V									IV																	
V																		V																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
corpo A = planimetria invariata dal 1808									edificio isolato									muri misti e pilastri di mattoni <b>730</b>																	
corpi B e C posteriori									A = abitazione e rustico									solai di legno																	
corpo C: portico trasformato in scuderia nel 1975									pianta a L - altezza di 3 piani del corpo principale									tetto con manto di coppi																	
									portico e loggiati trabeati									esterno: intonaco grigio																	
									ala rustica a 2 piani - copertura a 2 falde																										
									B = corpo aggiunto per scuderie																										
									altezza di 2 piani - copertura a unica falda																										
									C = scuderia - altezza di 1 piano																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
<b>Moroni</b>									strada di accesso tra staccionate di legno																										
BIBLIOGRAFIA									interessanti strutture di legno nel portico e nei loggiati																										
<b>MAPPA 1808</b>																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
<b>NEG. C 4.4 / C 4.5</b>																																			
																		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>lug. 77</b>																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

