




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE edificio residenziale									EPOCA sec. XX									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Ramera VIA Ramera									N. CIV. 43									0320508																	
CATASTO Valle d'Astino, F 2, mp 968a																																			
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione (2 famiglie)																										
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☒ B ☐ C			III - COPERTURA ☒ B ☐ C			IV - INTERNO ☒ B ☐ C			V - UMIDITÀ ☐ A ☐ B ☐ C			Assistente Tracce Rilevante ☒ B ☐ C			I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono ☒ B Mediocre ☐ C Cattivo ☐						5											
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito nel 1952 c.									edificio isolato su strada pianta rettangolare altezza di 2 piani copertura a padiglione									muri misti solai misti tetto con manto di marsigliesi e di ardesia esterno: intonaco grigio scrostato																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Regazzoni									terrazza a monte con tettoia di plastica su struttura di ferro									edificio privo di caratteri specifici, che può essere sostituito, con diversa articolazione, senza aumento di volume																	
BIBLIOGRAFIA									orto adiacente																										
DOCUMENTI ANNESSI									NEG. C 15.31 / C 15.32									OSSERVAZIONI																	
																		REDATTA DA V. Zanella IL lug. 77																	
																		VISTA DA IL																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE SPAZIALE E PROGETTUALE