

1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 8 9
COMUNE DI BERGAMO PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI			MONUMEN'
DENOMINAZIONE edificio residenziale EPOCA Sec. XX		EPOCA Sec. XX	NUMERO SCHED
LOCALITA Ramera	VIA Ramera	N. CIV. 41	
CATASTO Valle d'Astino, F 2, mp 216	54		0 3 2 0 5 0
PROPRIETA privata	USO ATTUALE abitazione (1 famiglia)		
I — STRUTTURA X B C II — PARTI COMPLEMENTARI X B C	III — COPERTURA 🕱 B C V IV — INTERNO 🕱 B C	V — UMIDITA B Trace C Rilevante	I GR/
PROTEZIONE ESISTENTE		A Buono	m /
PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI CONSERVAZIONE B Medicoro	ıv /
		C Cattivo	v /
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI 733	
costruito nel 1959 c.	edificio isolato su strada	struttura in c. a.	
	pianta quadrangolare	solai misti	
	pranta quadrangorare	SOTAL MESCI	
	altezza di 2 piani + sottotetto	tetto con manto di e	
	artezza di 2 piani + sottotetto	terro con manto di e	
	portico e loggiato d'angolo	esterno: verde chiar	
	por vico e roggiavo u angoro	esterno. Verue onicar	0
	copertura a 2 falde		
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO	
Chiesa Enrico	giardino adiacente	edificio privo di caratteri specifi	
		che può essere sostituito, senza au mento di volume	
BIBLIOGRAFIA			
		h	
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 15.33 / C 15.34		OSSERVAZIONI	118
		REDATTA DA V. Zanella	n lug.
		VISTA DA	п. 248•
1 2 1 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6	7 8 9
	9		



