



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
COMUNE DI BERGAMO		PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI
INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI		MONUMENTI
DENOMINAZIONE casello di caccia		EPOCA sec. XIX? - XX
LOCALITÀ Castello	VIA Ramera	N. CIV. 28
CATASTO Castagneta, F 2, mp 817		0320512
PROPRIETÀ privata		USO ATTUALE abbandonato
I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Medioero <input type="checkbox"/> C Cattivo
PROTEZIONE PROPOSTA		GRADO 4
DATI CRONOLOGICI	DATI TIPOLOGICI	STRUTTURE E MATERIALI 736
corpo B: probabilmente del sec. XIX	A = torre da roccolo altezza di 3 piani scala esterna in cemento	A = muri di mattoni
1922 c. = formazione del roccolo	B = edificio di servizio pianta quadrangolare altezza di 1 piano copertura a 2 falde	B = muri di pietra
1937 c. = costruzione della torre da roccolo		aperture: contorni di arenaria, con inferriate
		tetto con manto di coppi
PROPRIETARIO ATTUALE	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
Regazzoni	roccolo con bel giro di carpini	
BIBLIOGRAFIA		
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 18.15		OSSERVAZIONI v. sito 03.2.05.29
		REDATTA DA V. Zanella il. lug. 77
		VISTA DA il.
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

