





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Macazzolo - parte padronale									EPOCA sec. XVIII									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Macazzolo VIA Ramera									N. CIV. 31									0 3 2 0 5 1 6																	
CATASTO Valle d'Astino, F 4, mp 944									USO ATTUALE abitazione (temporanea)																										
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☒ C			III - COPERTURA ☒ B ☐ C			IV - INTERNO ☒ B ☐ C			V - UMIDITÀ ☐ A ☐ B ☐ C			Inesistente Tracce Rilevante ☒ B ☐ C			I ☐ II ☒ III ☐ IV ☐ V			GRADO 3														
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE ☐ A Buono ☐ B Mediocre ☐ C Cattivo																										
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
databile al XVIII sec.									parte padronale di un complesso rurale articolato a U attorno a una corte aperta su strada									muri misti 740																	
planimetria invariata dal 1808									(edificio unito a quello della scheda 03.2.05.17)									solai di legno																	
1975 = rifacimenti esterni									A = ala a pianta rettangolare altezza di 2 piani - copertura a padiglione									aperture: contorni di arenaria																	
									B = corpo d'angolo con pianta a L altezza di 3 piani - scala esterna copertura a padiglione									tetto con manto di coppi																	
																		esterno: intonaco grigio - verso la corte, tinta rosa																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Moroni Giovanna									muro a scarpa nello spigolo nord - balconcini su strada con parapetto in ferro battuto																										
BIBLIOGRAFIA									stemma Moroni in pietra sulla porta d'ingresso																										
MAPPA 1808									corte antistante a prato e ghiaia, pensile con muro su strada																										
DOCUMENTI ANNESSI NEG. C 18.24 / C 18.25																		OSSERVAZIONI scritta esterna: via Castagne																	
C 2.36 / C 18.26																		ta - notevole complesso architettonico, emergente nel paesaggio																	
																		REDATTA DA V. Zanella IL lug. 77																	
																		VISTA DA IL																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE MATERIA E PROPRIETÀ