



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO			PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI			INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Macazzolo - parte rustica												EPOCA sec. XVIII						NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Macazzolo VIA Ramera												N. CIV. 31						0320517																	
CATASTO Valle d'Astino, F 4, mp 944																																			
PROPRIETÀ privata												USO ATTUALE abitazione e scuderie																							
I - STRUTTURA PORTANTE ☒ B ☐ C			II - PARTI COMPLEMENTARI ☒ B ☐ C			III - COPERTURA ☒ B ☐ C			IV - INTERNO ☒ B ☐ C			V - UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☒ Rilevante			I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE												STATO DI CONSERVAZIONE												A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐			4					
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI												STRUTTURE E MATERIALI											
databile al XVIII sec.												parte rustica di un complesso articolato a U attorno a una corte aperta su strada												muri misti											
planimetria quasi invariata dal 1808												(edificio unito a quello della scheda 03.2.05.16)												solai di legno											
nel sec. XX interventi di ristrutturazione e di ampliamento												pianta a L												aperture: contorni di arenaria e di graniglia											
												altezza di 3 piani (abitazione del custode) e di 2 piani (scuderie e fienili)												tetto con manto di coppi											
												copertura a padiglione												esterno: intonaco grigio											
PROPRIETARIO ATTUALE												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO												PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Moroni Giovanna												portale con spalle bugnate a sud ovest																							
BIBLIOGRAFIA												scuderie con volte di mattoni																							
MAPPA 1808												cancello con pilastri bugnati su strada																							
												rampa di accesso alla corte																							
												tettoia addossata a nord																							
DOCUMENTI ANNESSI												copertura a 1 falda di coppi												OSSERVAZIONI											
NEG. C 18.33 / C 18.27																																			
C 18.31																								REDATTA DA V. Zanella IL lug. 77											
																								VISTA DA IL											

